

ZAKRES PRAC -zadanie nr 1

Remont oraz docieplenie pokrycia dachowego INTERNAT

1. Rozebranie obróbek blacharskich.
2. Demontaż instalacji odgromowej.
3. Rozebranie czapek kominowych.
4. Podwyższenie kominów do wymaganej wysokości.
5. Odgruzowanie i wyczyszczenie przewodów kominowych potwierdzonych protokołem kominiarskim.
6. Ocieplenie kominów styropianem gr. 5cm wraz z wyprawą tynkiem mineralnym oraz pomalowaniem w kolorze farbą silikatową.
7. Wykonanie otworów wentylacyjnych w kominach i zabezpieczenie wylotów siatką malowaną proszkowo na podkonstrukcji stalowej.
8. Wykonanie żelbetowych czapek kominowych wraz z hydroizolacją.
9. Wykonanie wszystkich obróbek blacharski z ocynkowanej blachy powlekanej gr. 0,7mm wraz z kompletną podkonstrukcją montażową.
10. Przygotowanie powierzchni dachu tj. stare pokrycie należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy papy ściąć lub naciąć i przykleić. Nierówności podłoża zniwelować poprzez przyklejenie od 2 do 3 warstw z papy podkładowej.
11. Wykonanie termoizolacji z płyt styropianowych gr.20cm EPS 100-038 $\lambda < 0,038$
12. Kołkowanie płyt styropianowych kołkami typu Wkręt-met/ łino +WBSW/
13. Montaż kominków wentylacyjnych.
14. W narożach ścian oraz przy kominach należy zastosować kliny styropianowe oraz listwy dociskowe.
15. Wykonanie wierzchniej warstwy pokrycia papowego wykonanej z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o właściwościach: grubość min. 5,2mm modyfikowana SBS, odporność na spływanie w temperaturze min 100stC, giętkość w niskiej temperaturze -12stC wodoszczelność 10kPa. Gwarancja min. 15lat.
16. Wykonanie instalacji odgromowej potwierdzonej protokołem elektrycznym